

附件 危險性機械或設備檢查照片



代行檢查機構檢查員至塔吊伸臂處檢查確認鋼索狀況



代行檢查機構檢查員進入反應槽實施測厚及確認銲道狀況